版本号: 2021-07

VC-400 系列 在线清洁机 使用说明书



东莞市玮创电子设备有限公司

Vectron-Tech (DongGuan) Electronics Equip Co., Ltd

TEL: 0769-22508296 FAX: 0769-22509756

E-MAIL: sales@vectrontech.com URL: www.vectron-tech.com

目录

前 言	3
一、VC-400S 功能	3
二、保修期限及服务范围	4
三、技术参数	4
四、安装	5
五、外观尺寸规格	6
第一章.设备机台说明	7
一、机台外观说明	7
二.开机操作	
三.关机操作	
第二章.控制软件说明	10
一、选择方案	10
二、功能按钮	11
三、设置按钮	12
1.单步/监控	12
2.参数设置	13
3.编辑方案	15
四、模拟按钮	16
第三章 设备电路图	17
第四章 故障排除	24
简易故障排除	24
第五章 维护保养	24
机台保养	24
少□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	۷4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

前言

本公司依著作权法,享有及保留一切著作专属之权利,未经本公司允许,不得以任何形式增减、改编、复制本使用手册。

机	型:	VC-400S 在线清洁机
序	号:	
主轴	序号:	
软件	版本:	
出厂	日期:	

VC-400S 系列及标志为 VECTRON 所有。本手册如有修改或更新, 恕不另行通知。

一、VC-400S 功能

VC-400S 是一台使用在高频、高压变压器中放大的电流和电压,通过在电极和接地放电头体之间放电产生电弧;产生的电弧使空气(或特殊气体)处于等离子体状态(混合离子和电子);此时,喷射压缩空气或气体,通过排出头的喷嘴产生的等离子体被吹出;能高效的处理各种材料表面功能设备。

功能:

- 1. 消除基材表面静电,清洁活化基材表面,提高基材表面能,提升粘胶与基 材的附着力;
- 2. 等离子温度低,不损伤基材;
- 3. 不产生电弧中,不损伤被处理产品的芯片;

适用范围:

- 1. 电子电器行业(印刷线路板粘合,晶元/芯片/LED,手机玻璃盖板&中框等);
- 2. 包装印刷行业(塑料包装,玩具产品,纸张&纸盒印刷,化装品包装等):
- 3. 汽车行业(车灯, EPDM 密封条, 汽车内外装饰件, 仪表盘, 汽车电子等);
- 4. 纺织行业(户外服装表面印刷,面料&无纺布染色,鞋材胶粘等);

二、保修期限及服务范围

本设备在出厂前已调试、检查 OK,在以下条件范围内使用本公司会对其做出保证。

1.保修期限

本设备自出厂后一年。

2.服务范围

在保修期限内正常使用所发生的故障,本公司将对其免费维修,但在以下情况将不在保修范围内。

- ★使用非本公司指定耗材及元器件。
- ★操作者使用不当,或者保养不当。
- **★**耗材之正常损耗。
- ★其它自然灾害。
- ★设备外壳颜色自然退色。
- ★在不影响设备正常运行下的发热,噪音变化。

建议: 若在实际过程中遇到不明白的问题请查看说明书,或与本公司联系。

3.免费服务范围

本设备在出厂后将免费对以下情形服务。

- ★装配调试及试运行。
- ★加工程序制作或教育训练及相关技术指导。
- ★操作, 电路分析等相关教育训练。

三、技术参数

项目	技 术 参 数					
机器型号	VC 400C					
Model	VC-400S					
外观尺寸	950*500*1350mm(LxWxH)(不含地脚和灯塔)					
Mechanical Dimension	Excluding the anchor and Lighthouse					
重量	约 300KG					
Weight	About300KG					
PCB 尺寸范围	50 x 50mm (Min) a 2200 x 200mm (Man)					
PCB size range	50 x 50mm (Min) ~280 x 300mm (Max)					
PCB 厚度范围	0.5mm~3mm					
PCB thickness range	0. Junii - Junii					
PCB 最大重量	0.8KG					
PCB maximum weight	U. ONG					

左→右或右→左
Left→Right Or Right→Left
感应器
Sensor
自动调整轨道宽度
Automatic
10-300mm/sec
10-500iiiii/ sec
玮创工控板
VECTRON Industrial control board
VECTRON Control Software
vection control software
以太网
100M Ethernet 100M
AC220V 50/60Hz/20A
NC220V 30/ 00HZ/ 20A
0.4 MPa
о. т міа
是
YES
L 愿 S 肖 A 1 平 V V 以 1 A O 男

注:以上参数为标准配置,若有特殊需要均可根据客户要求进行定制,技术参数若有改变,恕不另行通知,最终解释权属"东莞市玮创电子设备有限公司"所有。

四、安装

1.环境设置

- 1.1本设备应安装在通风干燥的场所,请勿安装在易腐蚀及易燃的场所。
- 1.2本设备应安装在无阳光暴露及热量较大的场所。
- 1.3本设备应安装无振动、保养及检查容易的场所。
- 1.4本设备应安装在较少尘埃、油气及金属粉屑的场所。
- 1.5本设备应安装在无电磁杂讯干扰的场所。

2.设备安装


- 2.1将该设备放置于指定位置。
- 2.2 用水平仪调整该设备之水平,然后将其脚杯螺丝紧固。
- 2.3将接气管与设备接气口连接。
- 2.4 将电源插头与设备相连。
- 2.5 接地要求:请将本设备单独与配电箱地线相连,请勿与其它设备串联。
- 2.6 确认上下信号线连接正常,是否能进行正常通信。


3.电源、电气配置

- 3.1本设备标准输入为单相 220V AC。
- 3.2 本设备标准气压为 0.4 MPa。
- 3.3 本设备具有高压电路装置,请勿任意接触贴有高压标志的装置。

注意: 电网地线符合机房国际要求,保证设备外壳良好的接地。

五、外观尺寸规格





正视图

侧视图

第一章.设备机台说明

一、机台外观说明



1.1 三色灯

红色:设备没准备好、急停按钮被按下、安全门被打开或故障时亮起。

黄色:设备正常,处于等待生产状态时亮起。

绿色:设备正常运行时该灯亮起。

1.2 触摸屏

供操作及输入数据用。

1.3 电源总开关

开启和关闭设备的一切电源。

1.4 急停按钮

不论什么情况下按下该按钮,设备都会停止运行。该开关为自锁式开关,

若要排除时,请顺时针方向旋转。

1.5 数字压力表

用于监测气压达到设备的使用要求(0.18~0.27MPa)。

1.6 USB 接口

用于工控电脑与外部设备的连接和通讯。

1.7 调节阀

用于调节气压达到设备的使用要求。

1.8 传送轨道

用于 PCB 板进入设备进行表面处理。

1.9 电气接口

用于将外部电源、气源与设备连接。

1.10 散热风扇


在电源总开关打开后, 散热风扇就会自动运行, 主要是给设备内部线路、 主机等部件散热。

二.开机操作

- 2.1 开机前,请确认设备已正确接入电源、气源和保护地线(若设备没接地线则无法正常开机);
- 2.2 待气压稳定后,打开设备前面的电源总开关(旋转到"ON"状态),指示灯亮起(当气压不在设定值范围时,三色灯会发出蜂鸣声,此时需检查气压是否正常);
- 2.3 待系统自检完后,触摸屏界面显示如下图所示;




点击"开始使用",界面进入下图所示界面;



在下拉菜单中选择要加工的方案,点击"转换"(注意:必须先点击"转换"让系统进行数据更新,否则后继操作会出错),再点击"复位",待设备复位成功后,点击"自动运行"即可正常生产。

三.关机操作

3.1点击下图所示中的"停止",确保在线清洁机处于停止生产状态下;



3.2 将设备前面中部的电源总开关(旋转到"OFF"状态);

(注意:此时设备散热风扇会继续工作,延时 10 分钟后,设备电源才真正切断)。


3.3 将设备气源切断,此时设备完成关机操作。

第二章.控制软件说明

设备电源、气源和保护地线接通后,系统系统自检完成后,触摸屏进入如下图界面;



点击"开始使用",进行下图界面;



一、选择方案

在下拉菜单中选择要加工的方案,需再点击旁边的"转换"按钮,让系统进行数据检测,



检测完后,点击"复位",此方案即可使用。


在方案的上方,会显示相关方案的主要参数,并显示此方案的单次的加工时间。

二、功能按钮

- 1. 自动运行:选择好要加工的方案并复位后,点击此按钮,轨道接收到有板信号,设备开始进行进板及表面处理等动作;
- 2. 停止: 当生产过程中,需切换方案或进行其它操作时,点击此按钮,设备先完成当前方案的所有动作后才停止工作。(但喷头会继续延时喷气 6 分钟,而不喷出等离子);
- 3. 复位:设备开机、参数更改、切换方案后等需要加载新数据再让设备重新运行时,必需点击此按钮,否则会弹出提示窗口,如下图所示;



4. 急停:如遇到特殊情况,需设备马上停止工作,点击此按钮。跟急停开关具有同样的功能,若按下急停开关,人机界面会弹出提示窗口,如下图所示;



三、设置按钮

1.单步/监控:点击此按钮,会弹出如下图所示;




- (1) 轨道调宽:点击此按钮,轨道会自动调宽;再次点击此按钮,轨道停止调宽动作;
- (2) 轨道调窄:点击此按钮,轨道会自动调窄;再次点击此按钮,轨道停止调窄动作;
- (3) 喷头左移:点击此按钮,喷头会自动左移;再次点击此按钮,喷头停止左移动作:
- (4) 喷头右移:点击此按钮,喷头会自动右移;再次点击此按钮,喷头停止右移动作;
- (5) 喷头后退:点击此按钮,喷头会自动后退;再次点击此按钮,喷头停止后退动作;
- (6) 喷头前进:点击此按钮,喷头会自动前进;再次点击此按钮,喷头停止前进动作;
- (7) 皮带正转:点击此按钮,皮带进行正向传送;再次点击此按钮,皮带停止传送:
- (8) 皮带反转:点击此按钮,皮带进行反向转动;再次点击此按钮,皮带停止传送:
- (9) 进板命令:对上一个工序的设备给出进板信号;
- (10) 出板命令:对下一个工序的设备给出出板信号;

- (11) 启动等离子:点击此按钮,喷头自动喷气并开启等离子,同时打开抽气;再次点击此按钮,喷头立即关闭等离子,抽气延时1分钟关闭,喷气延时6分钟关闭;
- (12) 喷气:点击此按钮,控制电磁阀打开,喷头喷气;再次点击此按钮,喷气延时 6 分钟关闭;
- (13) 喷头旋转:点击此按钮,喷头只进行旋转动作不产生等离子;再次点击此按钮,喷头停止旋转;
- (14) 抽气:点击此按钮,抽气系统开始工作;再次点击此按钮,抽气系统停止工作;
- (15) 关蜂鸣:点击此按钮,三色灯蜂鸣器将关闭;
- (16)报警清除:点击此按钮,清除 X/Y 轴伺服驱动器的报警信息。

以上功能都是**单步**动作,是用来调试设备时使用,按钮的右边为 I/0 信息监测,当设备出现故障时,能借助 I/0 信息快速解决故障。

2.参数设置:点击此按钮,会弹出登录窗口,根据不同权限帐号输入不同的登录密码,在此以基础用户"1"作为介绍,密码为"111111",会弹出如下图所示:



可根据加工要求,改变喷头移动的方向及轨道的进板顺序。此窗口信息 设备出厂时已设置好,部份高级参数需更高级别的帐号才允许如更改。如 有疑问请与我司相关售后人员联系。

参数解释:

- (1) 功率下限: 等离子喷头正常工作时实际功率预警的最小值;
- (2) 功率上限: 等离子喷头正常工作时实际功率预警的最大值;
- (3) 预设电流: 等离子喷头正常工作时实际电流的最大值;
- (4) 频率: 等离子喷头正常工作的频率;
- (5) 左进右出\右进左出:轨道进板的流向,可以在两种模式之间切换;
- (6)单有板感应器\双有板感应器:配合两种进板流向所具备的两种感应器的安装方式;
- (7) 使能等离子\禁用等离子: 是否启用等离子;
- (8)有读码\无读码:在进板前是否要读码;
- (9) 复位延时:设备在设定的时间内必须复位成功,否则系统报警;
- (10) 进出板延时:若勾上"无"则根据实际相应感应器的信号来实现进出板, 无时间限制;若有具体数值设定延时,则必须在设定的时间内完成进出板的 动作。
- (11) X 校准\Y 校准:以停板感应器作为直角坐标系原点,等离子喷头处于坐标系第三象限并同时与 XY 两轴相切时的实际坐标值;
- (12) 轨道总宽:设备工作允许最大的轨道宽度值;
- (13) 动作速度:轨道宽度调整时移动的速度;
- (14) 复位速度: X\Y 轴复位时移动的速度;
- (15) 加速度:单位时间内速度的改变量;
- (16) 丝杆导程: 丝杠上螺母转一圈 (360度) 后螺母行走的直线距离;
- (17) 主轮直径:实际主动轮的外直径:
- (18) 细分: 电机转一圈 (360 度) 所需要的脉冲数值。

3.编辑方案:点击此按钮,输入帐号及密码,会弹出如下图所示窗口,

VECTRON HHOR HEAR						·	使能	X处理/	旨的	停顿	Ţ.
		开始位置		结束位置							
方案名	板宽	X坐标	Y坐标	X坐标	Y坐标	步长	X速度	Y速度	X 次数	Y 次数	间隔时间
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	180.0	200.0	999.9	222.2	0.4	80.0	300	300	0	0	104
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	0.0	56.1	32.2	200.0	221.8	20.2	20	56	2	0	0
	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30	0	2	0	104
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250	0	2	0	0
	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200	0	0	0	22
	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	55
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
				下一页		保存	Ì	反回			

设备默认的开始位置一般为加工面的左上角,如上图所示(图中以喷头中心为基准);也可根据需要设置为右下角(注意:停板感应器附近不能设置为开始位置,否则系统会报"感应有板"提示);停板感应器坐标值为固定值(0,0),下面介绍的开始位置和结束位置 X\Y 坐标值都是相对于(0,0)设定;

- (1) 方案名: 设置方案的名称,每页十个方案,共有四页;
- (2) 板宽: 要处理的 PCB 板的宽度(即是轨道宽度),单位为毫米;
- (3) 开始位置 X 坐标: 处理面开始处理位置的 X 坐标值,为正值;
- (4) 开始位置 Y 坐标: 处理面开始处理位置的 Y 坐标值, 为正值;
- (5) 结束位置 X 坐标: 处理面结束处理位置的 X 坐标值, 为正值;
- (6) 结束位置 Y 坐标: 处理面结束处理位置的 Y 坐标值, 为正值;
- (7) 步长:喷头移动的距离(如开始向 X 方向处理, X 方向处理完后,喷 头需向 Y 方向移动的距离),这个参数一般由喷头的直径来决定的;
- (8) X 速度: X 方向喷头工作的移动速度;
- (9) Y速度: Y方向喷头工作的移动速度;
- (10) X次数:以X方向作为移动方向,对整个处理面清洁的次数;若次数为0则不作处理;
- (11) Y次数:以Y方向作为移动方向,对整个处理面清洁的次数;若次数

为 0 则不作处理;若 X 和 Y 次数都不为 0 时,先以 X 方向做完整个处理面清洁,再以先以 Y 方向做完整个处理面清洁,依次交替处理完为止。

(12)间隔时间:以 $X方向\to Y方向\to X方向交替处理的间隔时间。此参数作用是为了被清洁物品表面的降温。其中从<math>Y方向\to X方向转换模式处理时,间隔时间不为0时默认延时停顿有效;但从<math>X方向\to Y方向转换模式处理时,间隔时$


间不为 0 时,要勾上 选项才正式生效。

以上参数设置完后,点击"保存&返回",即可完成方案的设置。


注意:设置方案时,喷头经过的位置需完全覆盖处理表面。

四、模拟按钮


勾上"演示模式",设备会进入演示模式,重复来回处理所选的方案; 勾上"过板模式",设备将不产生等离子,只进行 PASS 过板动作;




第三章 设备电路图




交流供电图




直流供电图




步进接线图




I0 连接图(输入)



I0 连接图(输出)



在线对接图



控制线路图

第四章 故障排除

简易故障排除

- 1. 电源无法接通
 - ★检查是否有电源输入。
 - ★确认配电箱的开关是否调电或开关是否坏。
 - ★确认设备的紧急停止关闭,及设备紧急停止开关已解除。
- 2. 设备加工时摇晃剧烈
 - ★确认机器的四个固定脚杯是否锁紧,及各轴运行是否顺畅。
- 3. 碰撞到极限开关
 - ★喷头 X、Y 轴触发到极限开关,设备会发出警示,此时,可按急停开关, 手动将喷头移开即可。
- 4. 气压报警
 - ★设备对气压有一定要求,如气压不稳定,会对 Plasma 产生损害,设备会发出警示,并停止运行,此时需排查气路故障。
 - (Plasma 工作气压为 0.23~0.25MPa)。
- 5. 传送皮带不动作
 - ★如出现传送皮带不动作,此时需排查传送带预紧力是否过大引起打滑,或 传送带预紧不够,引起主动轮摩擦力不足以带动皮带运转。

第五章 维护保养

机台保养

- (1)每个工作日必须清理设备及导轨的污垢,使设备保持清洁,下班时关闭 气源及电源;
- (2) 如果离开机器时间较长则要关闭电源,以防非专业者操作;
- (3) 注意观察设备 X、Y 方向导轨、丝杆表面有无润滑油, 使之保持润滑良好! 建议检查周期为一个月, 但需视设备之使用频率而改变, 可采用理化类油脂(Lithium Grease),其具有防水及抗热方面之特性。
- (4) 等离子发生器电极保养,建议二个月用抛光棉清洁电极表面一次。

最终一切解释权归玮创所有